

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Астраханская академия пожарной безопасности»**

1.2. Адрес объекта: **Россия. 416474, Астраханская область, Приволжский район, Кулаковский промузел, ш. Энергетиков, д.5 «В»**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания (здание 2 этажей, 721,40 м²) : **Учебный класс (43,3 м²)**

- наличие прилегающего земельного участка: да, 2414 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитальный ремонт 2003 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего: неизвестна, капитального: неизвестна.**

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): **Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Астраханская академия пожарной безопасности»**

1.7 Юридический адрес организации (учреждения): : **Россия. 416474, Астраханская обл, Приволжский р-н, Кулаковский промузел, ш. Энергетиков, д.5В**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
Договор субаренды нежилого помещения № 8 от 01.10.2019 г

1.9. Форма собственности: **Частная**

1.10. Вид деятельности: **85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: **дополнительное профессиональное образование взрослых.**

2.2 Виды оказываемых услуг: **дополнительное профессиональное образование взрослых**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте, дистанционно.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **взрослые трудоспособного возраста**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,**

2.6 Плановая мощность: **посещаемость 25 человек в день**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

проезд маршрутным такси №118, остановка за 200м от АЗС

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2 время движения (пешком) 2-3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *да*.

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые, таймера нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *визуальная*

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет** (необходимо обустройство пандусов для съезда с тротуара на проезжую часть и обратно)

3. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта (территория отсутствует)	Полная	Полная	Полная	Полная
Входная группа	Частично	Частично	Частично	полная
Пути движения	Частично	Частично	Частично	полная
Зона оказания услуги	полная	Полная	Полная	Полная
Санитарно-бытовые помещения	полная	полная	полная	полная

4. Доступность объекта для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	Частично	частично	Частично	частично
Доступность услуги	полная	полная	полная	полная
Доступность итоговая	частично			

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
Вход (входы) в здание	В рамках текущего ремонта
Путь (пути) движения внутри здания	В рамках текущего ремонта
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Не нуждается
Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
Все зоны и участки объекта в целом	В рамках текущего ремонта

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального);
технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации 2020-2024 г.

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)

после выполнения работ по адаптации большая доступность для инвалидов и других маломобильных групп

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «25» октября 2019 г.,

Дата составления паспорта «01» ноября 2019 г.

Директор ЧУ ДПО «Астраханская академия
пожарной безопасности»



/Г. В. Флягина/

М.П.

Арендодатель : Директор ООО «Пожарный
сервис»



/В.И. Чепурной/